



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63099554

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/02/2025	25238632

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
12/04/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C1610
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CS-808-HS (F)	05/08/2015	29/03/2013
Marque	Désignation commerciale	
HYUNDAI	IX 35	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TMAJU81UADJ361590	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10HMCVP0013163	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
217452

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

**CS-808-HS**  
**CT:12/04/2025**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : TMAJU81UADJ361590  
N° D'IMPRIMÉ : C63099554

S013C026  
25238632  
XXXXXXXXXX

**Défaillances majeures :**  
3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable AVG, ARG  
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueuse AR  
4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD  
5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD  
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD  
6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement  
7.1.5.a.2. AIRBAG : Coussins gonflables manifestation manquants ou ne convenant pas pour le véhicule AVD  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**  
2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré G  
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 20/06/2019 : 128442 km / 08/07/2019 : 129361 km / 06/07/2021 : 163161 km / 28/08/2023 : 197392 km / 10/02/2025 : 214450 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+5.7 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %			4 %	
Forces verticales :		924 daN			612 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	295 daN	293 daN	192 daN			187 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %			3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	295 daN	293 daN	192 daN			187 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	62 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1		
	1					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %					
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.1 %			-3.2 %		