

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63875640

| | | • | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| NATURE DU CONTRÔLE | | | | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
| Contrôle technique périodique | | | | 17/09/2024 | 24233994 |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | | | | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | |
| Défavorable pour défaillances majeures | | | | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | | | | Défaillances majeures: 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS: Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION: Usure excessive des articulations G 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage dans un état inacceptable AVG 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE): Source lumineuse défectueuse ou manquante: visibilité fortement réduite ARG 4.6.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE): Mauvaise fixation: très grand risque de détachement ARD | |
| 16/11/2024 | | | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | | | | | |
| Contre-visite | | | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | | | | |
| N° D'AGRÉMENT : S013C026 | | | | | |
| (3) COORDONNÉES: SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98 | | | ABAN | Défaillances mineures: 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS: Usure importante ARD, ARG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS: Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION: Manque d'étanchéité | |
| (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR | | | | 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS: Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): Source lumineuse partiellement défectueuse 5.1.1.b.1. ESSIEUX: Anomalie de fixation ARD, ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, | |
| N° D'AGRÉMENT: 013C1474 SIGNATURE: | | | | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | AVD | oc de liaison au chassis ou a l'essieu AVG, |
| (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation AA-877-QK (F) 15/04/2024 15/05/2009 | | | | 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, D 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif | |
| AA-877-QK (F) Marque | | | | antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351 | |
| · | | | Code(s) delaut(s) standard(s) releve(s) co | ncemant le dispositif antipolitition . P 1351 | |
| CITROEN C4 | | | | Kilométrages relevés lors des précédent | s contrôles techniques depuis le 20 mai 19 : 187892 km / 18/03/2024 : 227203 km / |
| (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre | | | | 20/05/2024 : 228694 km / 25/07/2024 : 228 | |
| VF7LC9HXC9Y528313 M1 VP | | | | | |
| Type / CNIT Energie | | | | | |
| MCT5212SR342 GO | | | | | |
| Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation | | | | | |
| | | | | | |
| (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ | | | | MESURES RÉALISÉES ET V | ALEURS LIMITES CORRESPONDANTES |
| 231098 | | | | | AVANT ARRIERE |

AA-877-QK CT:16/11/2024

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

C63875640

DATE:

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7LC9HXC9Y528313

N° D'IMPRIMÉ :

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S013C026 S: 16/11/2024 AA-877-QK

D

G

Ripage (-8 à +8 m/km): +5.0 m/km 5 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

803 daN 471 daN Forces verticales :

Frein de service

258 daN 246 daN 169 daN 165 daN Forces de freinage : 3 % 5 % Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité) : 258 daN 246 daN 169 daN 165 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(1.8 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 % -2.3 % -2.4 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %