



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 61677569

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		26/07/2024		24232660	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD			
25/09/2024					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1474					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
FH-986-BS (F)	19/06/2019	19/06/2019			
Marque	Designation commerciale				
RENAULT	CLIO				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF1R9800262985666	M1	VASP			
Type / CNIT	Energie				
M10RENV603N732	GO				
Document(s) présenté(s)					
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
108470					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FH-986-BS					
CT:25/09/2024					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
N° SÉRIE : VF1R9800262985666					
N° D'IMPRIMÉ : C61677569					
S013C026					
24232660					
XXXXXXXXXX					
		AVANT			
		G		D	
		G		D	
		Ripage (-8 à +8 m/km) :			
		-1.9 m/km			
		Dissymétrie suspension (≤ 30%) :			
		1 % 5 %			
		Forces verticales :			
		786 daN 443 daN			
		Frein de service			
		Forces de freinage : 241 daN 228 daN 154 daN 128 daN			
		Déséquilibre (<20%) : 6 % 17 %			
		Forces de freinage (efficacité) : 241 daN 228 daN 154 daN 128 daN			
		Taux d'efficacité global (≥58 %) : 61 %			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 %			
		Émissions à l'échappement			
		Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -1.8 %			
		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.7 % -1.7 %			