



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

N° D'IMPRIMÉ C 63875764

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	23/09/2024	24234118			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 5.1.3.b.2. ROULEMENT : Roulement de roue trop serré, bloqué ARG 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG, ARD, AVD, ARG 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P 0115 P0685				
22/11/2024	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/07/2019 : 64554 km / 02/09/2019 : 64801 km / 07/10/2021 : 76676 km / 23/07/2022 : 81334 km				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 083F1066					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
EP-384-DV (F)	28/07/2022	20/09/2006			
Marque	Designation commerciale				
LANCIA	LANCIA Y				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
ZLA84300003066168	M1	VP			
Type / CNIT	Energie				
MLC1201A2410	ES				
Document(s) présenté(s)	Certificat d'immatriculation				
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
86679					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EP-384-DV CT:22/11/2024					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
N° SÉRIE : ZLA84300003066168					
N° D'IMPRIMÉ : C63875764					
S013C026 S : 22/11/2024 EP-384-DV					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		0 %	
Forces verticales :		711 daN		438 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	229 daN	220 daN	142 daN	150 daN	
Déséquilibre (<20%) :		4 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	229 daN	220 daN	142 daN	150 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	64 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %				
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.19 %				
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.20 %				
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.020				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.6 %		-0.5 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.9 %		-3.3 %		