



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 61856262

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	30/08/2024	24233453				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 4.1.4.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences AVG , AVD 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu ARD , ARG					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>Défaillances mineures :</b> 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion G, AR, D					
29/10/2024						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN						
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 083F1066						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
GT-819-DS (F)	20/12/2023	04/06/2008				
Marque	Désignation commerciale					
BMW	SERIE 3					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
WBAVW110X0A281241	M1	VP				
Type / CNIT	Energie					
MBM5554CP557	GO					
Document(s) présenté(s)						
Certificat d'immatriculation						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
140232						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
<b>GT-819-DS</b> <b>CT:29/10/2024</b>						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
N° SÉRIE : WBAVW110X0A281241						
N° D'IMPRIMÉ : C61856262						
S013C026 S : 29/10/2024 GT-819-DS						
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>						
	<b>G</b>	<b>AVANT</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>ARRIERE</b>	<b>D</b>
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		-5.4 m/km				
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		2 %			1 %	
<b>Forces verticales</b> :		770 daN			782 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	255 daN		287 daN	237 daN		256 daN
Déséquilibre (<20%) :		12 %			8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	255 daN		287 daN	237 daN		256 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	66 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
Opacité des fumées(0.55 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.2 %				-0.2 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.3 %				-3.3 %	