



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63875680

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																				
Contrôle technique périodique	18/09/2024	24234034																																																																				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																					
Favorable	<b>Défaillances mineures :</b> 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/06/2020 : 129526 km / 08/06/2022 : 159385 km / 27/05/2024 : 193322 km																																																																					
17/09/2026																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique																																																																					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S013C026 (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 013C0416 SIGNATURE :																																																																					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays : 980 DCL 59 (F)    Date d'immatriculation : 25/06/2008    Date de 1ère mise en circulation : 25/06/2008 Marque : SKODA    Désignation commerciale : NOUVELLE FABIA COMBI AMBIENTE (1) N° dans la série du type (VIN) : TMBGH25J783211730    (5) Catégorie internationale : M1    Genre : VP Type / CNIT : MSK1134ES120    Energie : ES Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																					
195789	<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+1.7 m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>2 %</td><td></td><td>7 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>688 daN</td><td></td><td>481 daN</td></tr><tr><td><b>Frein de service</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>229 daN</td><td>210 daN</td><td>119 daN</td><td>115 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td><td></td><td>9 %</td><td></td><td>4 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>229 daN</td><td>210 daN</td><td>119 daN</td><td>115 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="4">57 %</td></tr><tr><td><b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">21 %</td></tr><tr><td><b>Émissions à l'échappement</b></td><td colspan="4">CO ralenti (≤0.3 %) : 0 %    CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %    Lambda (0.97 à 1.03) : 0.997</td></tr><tr><td><b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-1.4 %</td><td colspan="2">-1.6 %</td></tr></tbody></table>						AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.7 m/km			Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		7 %	Forces verticales :		688 daN		481 daN	<b>Frein de service</b>					Forces de freinage :	229 daN	210 daN	119 daN	115 daN	Déséquilibre (<20%) :		9 %		4 %	Forces de freinage (efficacité) :	229 daN	210 daN	119 daN	115 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	57 %				<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %				<b>Émissions à l'échappement</b>	CO ralenti (≤0.3 %) : 0 %    CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %    Lambda (0.97 à 1.03) : 0.997				<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-1.6 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																			
	G	D	G	D																																																																		
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.7 m/km																																																																				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		7 %																																																																		
Forces verticales :		688 daN		481 daN																																																																		
<b>Frein de service</b>																																																																						
Forces de freinage :	229 daN	210 daN	119 daN	115 daN																																																																		
Déséquilibre (<20%) :		9 %		4 %																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	229 daN	210 daN	119 daN	115 daN																																																																		
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	57 %																																																																					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %																																																																					
<b>Émissions à l'échappement</b>	CO ralenti (≤0.3 %) : 0 %    CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %    Lambda (0.97 à 1.03) : 0.997																																																																					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-1.6 %																																																																			
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° :    DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																					
980 DCL 59 CT:17/09/2026	S013C026 24234034 XXXXXXXXXX																																																																					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : TMBGH25J783211730 N° D'IMPRIMÉ : C63875680																																																																						