



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

N° D'IMPRIMÉ C 61856327

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	03/09/2024	24233517			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable AV 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse ARG <b>Défaillances mineures :</b> 5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 20/03/2019 : 134631 km / 15/03/2021 : 181909 km / 10/03/2023 : 237054 km				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	02/11/2024				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT :	S013C026				
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN				
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98				
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT :	083F1066				
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
DQ-637-CC (F)	29/06/2021	24/03/2015			
Marque	Designation commerciale				
CITROEN	C3 PICASSO				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF7SH9HP4FT547871	M1	VP			
Type / CNIT	Energie				
M10CTRVP0071756	GO				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
249219					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<b>DQ-637-CC</b> <b>CT:02/11/2024</b>					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SH9HP4FT547871 N° D'IMPRIMÉ : C61856327					
S013C026 S : 02/11/2024 DQ-637-CC					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+4.2 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		2 %		
Forces verticales :	831 daN		516 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	287 daN	286 daN	173 daN	183 daN	
Déséquilibre (<20%) :	1 %		6 %		
Forces de freinage (efficacité) :	287 daN	286 daN	173 daN	183 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1		C2:<0.1 m-1		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.5 %		-1.6 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.0 %		-1.2 %		