



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63876149

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	04/10/2024	24234501			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV, AR				
03/12/2024	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 19/06/2020 : 84643 km / 31/05/2022 : 116026 km				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0364					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
EB-905-YG (F)	03/05/2016	03/05/2016			
Marque	Désignation commerciale				
TOYOTA	AURIS				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
SB1MA3JEX0E021908	M1	VP			
Type / CNIT	Energie				
M10JT0VP014S397	ES				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
153887					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<b>EB-905-YG</b> <b>CT:03/12/2024</b>					
S013C026 S : 03/12/2024 EB-905-YG					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
N° SÉRIE : SB1MA3JEX0E021908					
N° D'IMPRIMÉ : C63876149					
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) : G AVANT D G ARRIERE D +1.5 m/km					
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) : 2 % 1 %					
<b>Forces verticales</b> : 842 daN 509 daN					
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage : 307 daN 280 daN 162 daN 176 daN					
Déséquilibre (<20%) : 9 % 8 %					
Forces de freinage (efficacité) : 307 daN 280 daN 162 daN 176 daN					
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.47 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.020					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 %					
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %					