



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63875956

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	27/09/2024	24234310				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>Défaillances mineures :</b> 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV, C, AR 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AVD					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 14/06/2019 : 136719 km / 22/06/2021 : 166600 km / 15/06/2023 : 197667 km / 06/07/2023 : 197831 km					
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN						
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 013S0634						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
AB-916-BJ (F)	05/06/2009	05/06/2009				
Marque	Désignation commerciale					
HONDA	CIVIC					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
SHHFK27609U001620	M1	VP				
Type / CNIT	Energie					
MJH1602ES655	ES					
Document(s) présenté(s)	Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
219536						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
<b>AB-916-BJ</b> <b>CT:26/11/2024</b>						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
N° SÉRIE : SHHFK27609U001620						
N° D'IMPRIMÉ : C63875956						
S013C026 S : 26/11/2024 AB-916-BJ						
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>						
	<b>G</b>	<b>AVANT</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>ARRIERE</b>	<b>D</b>
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		-0.4 m/km				
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		0 %			1 %	
<b>Forces verticales</b> :		786 daN			485 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	303 daN		298 daN	201 daN		224 daN
Déséquilibre (<20%) :		2 %			11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	303 daN		298 daN	201 daN		224 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	80 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %					
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %					
Lambda (0.97 à 1.03) :	0.992					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.9 %				-0.8 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.1 %				+2.0 %	