

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63876209 **NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 15/10/2024 24234810 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AR (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu excessif 14/12/2024 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 5.2.3.d.2. PNEU: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté Contre-visite 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE Défaillances mineures : N° D'AGRÉMENT : S013C026 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace défectueux AVG, AVD 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection (9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN légèrement défectueux AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD (3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion AR 13821 LA PENNE S/ H. 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV Tél: 04-91-24-72-98 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR gâches détériorées ARG N° D'AGRÉMENT : 013C0416 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 07/08/2018: 169341 km / 28/07/2020: 192017 km / 05/10/2022: 209906 km / SIGNATURE : 13/03/2023: / 26/04/2023: 215871 km **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AW-030-YF (F) 16/07/2010 09/07/2008 Marque Désignation commerciale **OPEL** MERIVA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre W0L0XCE7584413007 M1 VΡ Type / CNIT Energie

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 237979

Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

MPL51E6R3518

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

AW-030-YF CT:14/12/2024

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : W0L0XCE7584413007

S013C026 S: 14/12/2024 AW-030-YF

GO

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D G D G Ripage (-8 à +8 m/km): -1.5 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 12 % 14 % 849 daN 467 daN Forces verticales : Frein de service 305 daN 177 daN 316 daN 122 daN Forces de freinage : 32 % Déséquilibre (<20%): 305 daN 316 daN 122 daN 177 daN Forces de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50 %) : 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.3 m-1) C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.8 % -4.0 % -3.6 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.8 %

N° D'IMPRIMÉ: C63876209