



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

N° D'IMPRIMÉ C 61856476

Exemplaire conservé par le centre

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------|----------------------------|---------|
| NATURE DU CONTRÔLE | | (3) DATE DU CONTRÔLE | | N° DU PROCÈS-VERBAL | |
| Contrôle technique périodique | | 06/09/2024 | | 24233665 | |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | | | |
| Favorable | | Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD | | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | | Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/11/2019 : 132467 km / 29/01/2020 : 133155 km / 14/06/2021 : 140872 km / 25/08/2023 : 169710 km | | | |
| 05/09/2026 | | | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | | | | | |
| Contrôle technique périodique | | | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S013C026 | | | | | |
| (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN | | | | | |
| (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98 | | | | | |
| (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : 013C1474 | | | | | |
| SIGNATURE : | | | | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | | |
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation | | | |
| AY-989-TX (F) | 17/10/2023 | 30/06/2009 | | | |
| Marque | Designation commerciale | | | | |
| AUDI | AUDI TT | | | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre | | | |
| TRUZZZ8JXA1001950 | M1 | VP | | | |
| Type / CNIT | | Energie | | | |
| MAU3811M4158 | | ES | | | |
| Document(s) présenté(s) | | | | | |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | | | | |
| (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ | | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | |
| 173753 | | | | | |
| INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | | | | | |
| PROCÈS-VERBAL N° : DATE : | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | | | | | |
| | | | | | |
| AY-989-TX | | | | | |
| CT:05/09/2026 | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S013C026 | | | | | |
| N° SÉRIE : TRUZZZ8JXA1001950 | | | | | |
| N° D'IMPRIMÉ : C61856476 | | | | | |
| S013C026 | | | | | |
| 24233665 | | | | | |
| XXXXXXXXXX | | | | | |
| | | AVANT | | | |
| | | ARRIERE | | | |
| | | G | | D | |
| | | G | | D | |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | | -0.6 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | | 10 % | | 11 % | |
| Forces verticales : | | 820 daN | | 486 daN | |
| Frein de service | | | | | |
| Forces de freinage : | | 299 daN | 323 daN | 162 daN | 168 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | | 8 % | | 4 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | | 299 daN | 323 daN | 162 daN | 168 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : | | 72 % | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | | 24 % | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | | |
| CO ralenti (≤0.3 %) : | | 0 % | | | |
| CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : | | 0 % | | | |
| Lambda (0.97 à 1.03) : | | 1.030 | | | |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : | | -1.5 % | | -1.5 % | |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : | | -1.3 % | | -1.4 % | |