

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63876232 **NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 15/10/2024 24234833 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV, AR (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque 14/12/2024 minimale atteinte) ARD, ARG 1,2,1,b,2, PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AR NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite Contre-visite ou de dysfonctionnement grave AVD 6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement 8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement N° D'AGRÉMENT : S013C026 important 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement (9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour (3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 13821 LA PENNE S/ H. 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal Tél: 04-91-24-72-98 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AVG, AVD 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVD (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR 5.2.3.e.1. PNEU: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion AR N° D'AGRÉMENT : 013C0364 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau AV, AR 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans SIGNATURE : fuite ni risque de chute Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 27/08/2021: 172765 km / 08/12/2021: 173883 km **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BT-272-HB (F) 30/08/2011 15/11/2007 Marque Désignation commerciale **OPEL** MERIVA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre W0L0XCE7584067770 M1 VΡ Type / CNIT Energie MPL53E6RK533 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 184094 **AVANT** ARRIERE

BT-272-HB CT:14/12/2024

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

C63876232

DATE :

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : W0L0XCE7584067770

N° D'IMPRIMÉ:

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S013C026 S: 14/12/2024 BT-272-HB

Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	+11	ש m/km	G		U
Tipage (-0 a 10 III/KIII).		. 1. 1	111/18111			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %			11 %	
Forces verticales :		896 daN			531 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	284 daN		304 daN	168 daN		100 daN
Déséquilibre (<20%) :		7 %			41 %	
Forces de freinage (efficacité):	284 daN		304 daN	168 daN		100 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 5	9 %					

-1.8 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 %