



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

N° D'IMPRIMÉ C 63701332

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	14/11/2024	24235731			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances critiques	<b>Défaillances critiques :</b> 1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite <b>Défaillances majeures :</b> 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AV 5.1.3.b.2. ROULEMENT : Roulement de roue trop serré, bloqué ARD, ARG 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement <b>Défaillances mineures :</b> 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG 5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AV, ARG 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AV 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV, C, AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé C 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0340 P0110 P0100 <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 04/02/2019 : 126128 km / 28/01/2020 : 145606 km / 24/03/2021 : 163783 km / 02/06/2022 : 175963 km / 23/05/2023 : 190443 km				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	14/11/2024				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S013C026 (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98				
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 013C0364 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays : BX-238-MB (F) Date d'immatriculation : 09/11/2011 Date de 1ère mise en circulation : 09/11/2011 Marque : OPEL Designation commerciale : VIVARO (1) N° dans la série du type (VIN) : WOLF7AMA6BV647120 (5) Catégorie internationale : N1 Genre : CTTE Type / CNIT : N10PELCT021R834 Energie : GO Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation				
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	202930				
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				
<b>BX-238-MB</b> <b>CT:14/11/2024</b>					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WOLF7AMA6BV647120 N° D'IMPRIMÉ : C63701332					
S013C026 R : 14/11/2024 BX-238-MB					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+0.1 m/km			
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		10 %		21 %	
<b>Forces verticales</b> :		1070 daN		762 daN	
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	396 daN	399 daN	282 daN	316 daN	
Déséquilibre (<20%) :		1 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	396 daN	399 daN	282 daN	316 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	76 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	2 %				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.9 %		+2.0 %		