



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63876181

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	04/10/2024	24234533		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.1.6.e.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 6.1.1.e.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Mauvaise fixation du berceau AV 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées 7.11.1.b.2. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Manifestement inopérant 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	03/12/2024			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S013C026 (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98			
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 013C0364 SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	Date de 1ère mise en circulation : 05/09/2008 (2) Immatriculation et pays : CX-218-VW (F) / Date d'immatriculation : 14/08/2018 Marque : RENAULT / Désignation commerciale : MEGANE SCENIC (1) N° dans la série du type (VIN) : VF1JMK4D640065975 / (5) Catégorie internationale : M1 / Genre : VP Type / CNIT : MRE5536AP144 / Energie : GO Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation			
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Ripage (-8 à +8 m/km) : -3.5 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1 % Forces verticales : 951 daN / 640 daN Frein de service Forces de freinage : 322 daN / 310 daN / 240 daN / 234 daN Déséquilibre (<20%) : 4 % Forces de freinage (efficacité) : 322 daN / 310 daN / 240 daN / 234 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 69 % Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.1 % / -2.3 %			
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :			
CX-218-VW CT:03/12/2024	S013C026 S : 03/12/2024 CX-218-VW			
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1JMK4D640065975 N° D'IMPRIMÉ : C63876181				