



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63876171

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	04/10/2024	24234523			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 2.6.1.a.2. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>Défaillances mineures :</b> 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AVG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0335				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 17/03/2021 : 50822 km / 17/04/2024 : 50896 km				
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1474					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
DB-627-QJ (F)	23/12/2013	06/08/2003			
Marque	Désignation commerciale				
BMW	SERIE Z				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
WBABT51050LR86827	M1	VP			
Type / CNIT	Energie				
MBM1925JF901	ES				
Document(s) présenté(s)	Certificat d'immatriculation				
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
50915					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<b>DB-627-QJ</b> <b>CT:03/12/2024</b>					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
N° SÉRIE : WBABT51050LR86827					
N° D'IMPRIMÉ : C63876171					
S013C026 S : 03/12/2024 DB-627-QJ					
		<b>AVANT</b>		<b>ARRIERE</b>	
		<b>G</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>D</b>
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>		-0.1 m/km			
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>		5 %		1 %	
<b>Forces verticales :</b>		707 daN		680 daN	
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :		224 daN	247 daN	217 daN	229 daN
Déséquilibre (<20%) :		10 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :		224 daN	247 daN	217 daN	229 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		66 %			
<b>Frein de stationnement</b>		Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.09 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.008			
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>		-0.5 %		-0.5 %	
<b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</b>		-0.4 %		-0.4 %	