



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

N° D'IMPRIMÉ C 63875958

Exemplaire conservé par le centre

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Contrôle technique périodique | 27/09/2024 | 24234312 | | | |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | | | | |
| Défavorable pour défaillances majeures | Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable ARG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARD | | | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | 26/11/2024 | | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | Contre-visite | | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : | S013C026 | | | | |
| (9)RAISON SOCIALE : | SARL CONTROLE DU GARLABAN | | | | |
| (3) COORDONNÉES : | 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98 | | | | |
| (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR | N° D'AGRÈMENT : 013C0416 | | | | |
| SIGNATURE : | | | | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | | |
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation | | | |
| DF-323-BR (F) | 18/04/2014 | 18/04/2014 | | | |
| Marque | Designation commerciale | | | | |
| PEUGEOT | 508 | | | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre | | | |
| VF38ERHF8EL013953 | N1 | CTTE | | | |
| Type / CNIT | Energie | | | | |
| U10PGTVP011J696 | GO | | | | |
| Document(s) présenté(s) | | | | | |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | | | | |
| (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ | 122605 | | | | |
| MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | | | |
| | | AVANT | | ARRIERE | |
| | | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | | -6.3 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | | 2 % | | 4 % | |
| Forces verticales : | | 982 daN | | 601 daN | |
| Frein de service | | | | | |
| Forces de freinage : | | 349 daN | 343 daN | 237 daN | 228 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | | 2 % | | 4 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | | 349 daN | 343 daN | 237 daN | 228 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : | | 73 % | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | | 22 % | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | | |
| Opacité des fumées(0.51 m-1) | | C1:0.45 m-1 | C2:0.42 m-1 | C3:0.42 m-1 | Moyenne:0.43 m-1 |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : | | -1.3 % | | -0.1 % | |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : | | -1.6 % | | +1.2 % | |
| INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | | | | | |
| PROCÈS-VERBAL N° : | DATE : | | | | |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | | | | | |
| DF-323-BR | | | | | |
| CT:26/11/2024 | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S013C026 | S013C026 | | | | |
| N° SÉRIE : VF38ERHF8EL013953 | 24234312 | | | | |
| N° D'IMPRIMÉ : C63875958 | XXXXXXXXXX | | | | |