



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 61856469

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	06/09/2024	24233658			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD <b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P 0011				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/02/2020 : 61144 km / 09/02/2022 : 88707 km / 22/05/2024 : 119942 km / 23/05/2024 : 119952 km				
05/11/2024					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1474					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays : DZ-918-SE (F)	Date d'immatriculation : 30/07/2024	Date de 1ère mise en circulation : 16/02/2016			
Marque : CITROEN	Désignation commerciale : C3 PICASSO				
(1) N° dans la série du type (VIN) : VF7SHHNZ6GT503818	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP			
Type / CNIT : M10CTRPV0355114	Energie : ES				
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
120515					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :				
<b>DZ-918-SE</b> <b>CT:05/11/2024</b>					
S013C026 24233658 XXXXXXXXXX					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SHHNZ6GT503818 N° D'IMPRIMÉ : C61856469					
<b>G AVANT D ARRIERE D</b>					
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b> +2.0 m/km					
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b> 1 % 0 %					
<b>Forces verticales :</b> 645 daN 343 daN					
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage : 234 daN 230 daN 174 daN 165 daN					
Déséquilibre (<20%) : 2 % 6 %					
Forces de freinage (efficacité) : 234 daN 230 daN 174 daN 165 daN					
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 81 %					
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 29 %</b>					
<b>Émissions à l'échappement</b>					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.12 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.14 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023					
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % -1.2 %</b>					
<b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.0 % -1.0 %</b>					