



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64361751

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	21/11/2024	24235939			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Favorable	Défaillances mineures : 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/07/2020 : 80838 km / 26/07/2021 : 88874 km / 29/06/2022 : 94978 km / 22/06/2023 : 102081 km				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	20/11/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 20/11/2025				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT :	S013C026				
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN				
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98				
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT :	013C0364				
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
EE-311-EZ (F)	27/07/2016	27/07/2016			
Marque	Désignation commerciale				
RENAULT	KANGOO				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF1FW17B555740202	N1	CTTE			
Type / CNIT	Energie				
N10RENECT376N895	GO				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
110279					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EE-311-EZ CT:20/11/2026 POLLU:20/11/2025					
N° D'AGRÈMENT : S013C026		S013C026 A : 20/11/2026 POLLU:20/11/2025 EE-311-EZ			
N° SÉRIE : VF1FW17B555740202					
N° D'IMPRIMÉ : C64361751					

	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.2 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		1 %		
Forces verticales :	879 daN		528 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	324 daN	318 daN	202 daN	199 daN	
Déséquilibre (<20%) :	2 %		2 %		
Forces de freinage (efficacité) :	324 daN	318 daN	202 daN	199 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	74 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.8 %		