

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

D

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63693949

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 11/10/2024 24234724 Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 5.2.3.d.2. PNEU: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD ARG 10/12/2024 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'

Contro-visito IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1474 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
			de 1ère mise circulation
EF-288-MX (F)	27/09/2016		/09/2016
Marque	Désignation commerciale		
PEUGEOT	2008		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
VF3CUHNZ6GY104347		M1	VP]
Type / CNIT			Energie
M10PGTVP048P288			ES
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur			

échappement

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG. AVD

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVD

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) D

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE. JAMBES DE FORCE. TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1339 P0353 P0351 P0352

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 23/09/2020: 61704 km / 20/09/2022: 89538 km / 21/10/2022: 91053 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

ou un huissier de justice

119717 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> **EF-288-MX** CT:10/12/2024

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3CUHNZ6GY104347

N° D'IMPRIMÉ: C63693949

S013C026 24234724 XXXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT **ARRIERE** G G

-8.8 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 % 6 % 751 daN 499 daN Forces verticales :

Frein de service

Ripage (-8 à +8 m/km):

238 daN 224 daN 159 daN 152 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 6 % 5 % Forces de freinage (efficacité): 238 daN 224 daN 159 daN 152 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 61 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.9 % -0.9 % -0.4 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.7 %