

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63875512

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 13/09/2024 24233866 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 2.1.5.c.2. DIRECTION ASSISTÉE: Mécanisme inopérant 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de 12/11/2024 croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARD, ARG Contre-visite 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron N° D'AGRÉMENT : S013C026 ou d'une traverse AR 6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants (9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN ou mal fixés AR 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l' échappement (3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau 13821 LA PENNE S/ H. susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la Tél: 04-91-24-72-98 sécurité des autres usagers de la route AV Défaillances mineures : (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR 1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré AVG N° D'AGRÉMENT · 013C0416 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu anormal 5.3.2.c.1, AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG. AVD SIGNATURE : 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG, D 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD, ARG **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 2018: 07/06/2019: 89152 km / 08/06/2021: 113974 km / 09/08/2023: 142924 km EN-094-TH (F) 29/06/2017 27/04/1999 Marque Désignation commerciale RENAULT MEGANE SCENIC (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1JA0FL519853818 M1 VΡ Type / CNIT Energie MRE1206AR544 FS Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 154945

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE :

C63875512

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

EN-094-TH CT:12/11/2024

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1JA0FL519853818

N° D'IMPRIMÉ:

S013C026 S: 12/11/2024 EN-094-TH

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D G D G Ripage (-8 à +8 m/km): -3.3 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 % 7 % 758 daN 480 daN Forces verticales : Frein de service 268 daN 215 daN 277 daN 212 daN Forces de freinage : 2 % Déséquilibre (<20%): 268 daN 277 daN 212 daN 215 daN Forces de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50 %) : 78 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.1 % -1.6 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.9 %