



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

N° D'IMPRIMÉ C 63876274

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/10/2024	24234875
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOPAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système 2.2.1.b.2. ÉTAT DU VOLANT : Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables  <b>Défaillances mineures :</b> 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD, D 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 30/07/2019 : 163275 km / 13/08/2020 : 173116 km / 11/08/2022 : 210063 km / 12/09/2022 : 212210 km / 10/08/2024 : 250189 km	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
16/12/2024		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S013C026		
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN		
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98		
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 013C0416		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays AC-717-CX (F)	Date d'immatriculation 13/08/2020	Date de 1ère mise en circulation 24/07/2009
Marque RENAULT	Designation commerciale MEGANE SCENIC	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1JZ0BB641801802	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type / CNIT M10RENVP0007191	Energie GO	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
252986		
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		
<b>AC-717-CX</b> <b>CT:16/12/2024</b>		
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1JZ0BB641801802 N° D'IMPRIMÉ : C63876274		
S013C026 S : 16/12/2024 AC-717-CX		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
	<b>AVANT</b>	<b>ARRIERE</b>
	<b>G</b>	<b>D</b>
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :	-2.4 m/km	
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	1 %	3 %
<b>Forces verticales</b> :	923 daN	655 daN
<b>Frein de service</b>		
Forces de freinage :	310 daN	322 daN 252 daN 265 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %	5 %
Forces de freinage (efficacité) :	310 daN	322 daN 252 daN 265 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	72 %	
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %	
<b>Émissions à l'échappement</b>		
Opacité des fumées(0.85 m-1) :	C5:2.33 m-1 C6:2.14 m-1 C7:1.86 m-1	Moyenne:2.12 m-1
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.7 %	-3.4 %
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-2.9 %