



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

N° D'IMPRIMÉ C 63694269

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	30/10/2024	24235295			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 5.1.3.b.2. ROULEMENT : Roulement de roue trop serré, bloqué ARD 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG 6.1.3.g.2. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection endommagés AR <b>Défaillances mineures :</b> 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV, AR 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 8.2.12.e.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 12/06/2018 : 53563 km / 22/02/2021 : 68566 km / 21/08/2024 : 87152 km				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	29/12/2024				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT :	S013C026				
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN				
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98				
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 013C0416 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
AR-303-ZT (F)	12/08/2015	11/05/2010			
Marque	Désignation commerciale				
DACIA	SANDERO				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
UU1BSDMER42636504	M1	VP			
Type / CNIT	Energie				
M10DACVP000C020	EG				
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	87934				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		6 %	
Forces verticales :		625 daN		468 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	260 daN	269 daN	180 daN	174 daN	
Déséquilibre (<20%) :		4 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	260 daN	269 daN	180 daN	174 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	80 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	29 %				
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	0.996
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %			-1.8 %	
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<b>AR-303-ZT</b> <b>CT:29/12/2024</b>					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : UU1BSDMER42636504 N° D'IMPRIMÉ : C63694269					
S013C026 S : 29/12/2024 AR-303-ZT					