

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

D

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63876293 **NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 17/10/2024 24234894 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable G (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de 16/12/2024 croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures ARG 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau Contre-visite susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE Défaillances mineures : N° D'AGRÉMENT : S013C026 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection (9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN légèrement défectueux AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG, AVD 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans (3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 fuite ni risque de chute 13821 LA PENNE S/ H. 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément Tél: 04-91-24-72-98 endommagé AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 013S0634 N° D'AGRÉMENT : 2018: 11/10/2019: 108563 km / 26/11/2019: 108736 km / 01/10/2020: 112424 km / 07/11/2022: 138089 km / 22/11/2022: 138318 km SIGNATURE : **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BF-059-SH (F) 02/11/2020 28/08/2006 Marque Désignation commerciale MINI MINI (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WMWRC31050TH88268 M1 VΡ Type / CNIT Energie **MINI RC31 31** FS Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 154967 ARRIERE AVANT

BF-059-SH CT:16/12/2024

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : WMWRC31050TH88268

N° D'IMPRIMÉ:

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S013C026 S: 16/12/2024 BF-059-SH

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 6 %

G

709 daN 437 daN Forces verticales :

Frein de service

Ripage (-8 à +8 m/km):

248 daN 127 daN 252 daN 135 daN Forces de freinage : 6 % Déséquilibre (<20%): 2 %

-2.4 m/km

D

G

248 daN 252 daN 135 daN 127 daN Forces de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :0.995

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % -4.0 %

C63876293

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE :