



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64361827

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 22/11/2024	N° DU PROCÈS-VERBAL 24236015																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances critiques	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 22/11/2024	Défaillances critiques : 1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite	Défaillances majeures : 1.1.6.e.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD 7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système																																																																												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S013C026 (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98	Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AVD																																																																												
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 013C0416 SIGNATURE :	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/09/2018 : 224756 km / 21/09/2020 : 268308 km / 26/09/2022 : 313549 km																																																																												
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays : BW-027-MP (F) Date d'immatriculation : 18/10/2011 Date de 1ère mise en circulation : 09/09/2008 Marque : VOLKSWAGEN Désignation commerciale : PASSAT (1) N° dans la série du type (VIN) : WVVZZZ3CZ9E030586 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP Type / CNIT : MVW53I4E0X00 Energie : GO Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation																																																																													
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 364191	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-2.0 m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td>1 %</td><td></td><td>4 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td>871 daN</td><td></td><td>622 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>318 daN</td><td>317 daN</td><td>216 daN</td><td>222 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td>1 %</td><td></td><td>3 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>318 daN</td><td>317 daN</td><td>216 daN</td><td>222 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td>71 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td>2 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.6 m-1) :</td><td>C2:0.19 m-1</td><td>C3:0.14 m-1</td><td>C4:0.21 m-1</td><td>Moyenne:0.18 m-1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-1.0 %</td><td></td><td>-1.6 %</td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>+2.0 %</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.0 m/km			Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		4 %		Forces verticales :	871 daN		622 daN		Frein de service					Forces de freinage :	318 daN	317 daN	216 daN	222 daN	Déséquilibre (<20%) :	1 %		3 %		Forces de freinage (efficacité) :	318 daN	317 daN	216 daN	222 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	71 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	2 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées(0.6 m-1) :	C2:0.19 m-1	C3:0.14 m-1	C4:0.21 m-1	Moyenne:0.18 m-1	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.6 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %			
	AVANT		ARRIERE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.0 m/km																																																																											
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		4 %																																																																										
Forces verticales :	871 daN		622 daN																																																																										
Frein de service																																																																													
Forces de freinage :	318 daN	317 daN	216 daN	222 daN																																																																									
Déséquilibre (<20%) :	1 %		3 %																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	318 daN	317 daN	216 daN	222 daN																																																																									
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	71 %																																																																												
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	2 %																																																																												
Émissions à l'échappement																																																																													
Opacité des fumées(0.6 m-1) :	C2:0.19 m-1	C3:0.14 m-1	C4:0.21 m-1	Moyenne:0.18 m-1																																																																									
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.6 %																																																																										
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %																																																																												
BW-027-MP CT:22/11/2024 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WVVZZZ3CZ9E030586 N° D'IMPRIMÉ : C64361827	S013C026 R : 22/11/2024 BW-027-MP																																																																												