



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63876429

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	22/10/2024	24235030			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.2.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues AV Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/06/2018 : 52810 km / 16/01/2021 : 86182 km / 11/02/2023 : 109786 km / 16/11/2023 : 115945 km				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	21/12/2024				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S013C026 (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98				
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 013S0634 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays : DF-309-RE (F) Date d'immatriculation : 18/03/2024 Date de 1ère mise en circulation : 12/05/2014 Marque : VOLKSWAGEN Désignation commerciale : POLO (1) N° dans la série du type (VIN) : WVWZZZ6RZEY251573 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP Type / CNIT : M10VWGV8066655 Energie : ES Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation				
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	124341				
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				
DF-309-RE CT:21/12/2024		S013C026 S : 21/12/2024 DF-309-RE			
N° D'AGRÈMENT : S013C026		N° SÉRIE : WVWZZZ6RZEY251573			
N° D'IMPRIMÉ : C63876429					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :			-1.3 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		9 %		33 %	
Forces verticales :		660 daN		415 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	11 daN	9 daN	154 daN	140 daN	
Déséquilibre (<20%) :		---		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	224 daN	298 daN	157 daN	144 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	76 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %				
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.23 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	0.995
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.1 %		-0.9 %		