



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64362809

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/12/2024	24236496

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
05/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C1610
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DV-466-WF (F)	24/09/2020	18/09/2015
Marque	Désignation commerciale	
DS	DS 3	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SAHNZ6FW601395	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10CPFVP0000063	ES	
Document(s) présenté(s)	Certificat d'immatriculation	

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
111811

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

DV-466-WF
CT:05/12/2026
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF7SAHNZ6FW601395
N° D'IMPRIMÉ : C64362809

S013C026
A : 05/12/2026
DV-466-WF

Défaillances mineures :

- 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR
- 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG , AVD
- 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , ARD , AVD , ARG
- 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD
- 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR
- 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018 : 07/11/2019 : 33090 km / 07/08/2020 : 46605 km / 05/08/2022 : 73081 km / 02/08/2024 : 107884 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.4 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			14 %	
Forces verticales :		712 daN			417 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	248 daN	230 daN	143 daN			127 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		8 %			12 %	
Forces de freinage (efficacité) :	248 daN	230 daN	143 daN			127 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		66 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		20 %				
Émissions à l'échappement						
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	0.994	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.8 %			-0.6 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.2 %			+0.7 %		