



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64361846

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	22/11/2024	24236034			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD				
21/01/2025	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/06/2020 : 30861 km / 16/06/2022 : 52277 km / 07/05/2024 : 70143 km / 23/05/2024 : 71066 km				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1474					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
EC-511-QP (F)	25/07/2016	31/05/2016			
Marque	Désignation commerciale				
CITROEN	C3				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF7SCHMZ6GW577491	M1	VP			
Type / CNIT	Energie				
M10CTRP016X998	ES				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
75906					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EC-511-QP CT:21/01/2025					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
N° SÉRIE : VF7SCHMZ6GW577491					
N° D'IMPRIMÉ : C64361846					
S013C026 S : 21/01/2025 EC-511-QP					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+4.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %		10 %	
Forces verticales :		671 daN		424 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		237 daN	224 daN	147 daN	160 daN
Déséquilibre (<20%) :		6 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :		237 daN	224 daN	147 daN	160 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		70 %			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.6 %		-1.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		+0.5 %		+0.5 %	