



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63701176

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------|
| NATURE DU CONTRÔLE | | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL | |
| Contrôle technique périodique | | 08/11/2024 | 24235575 | |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | | |
| Favorable | | Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/10/2020 : 94783 km / 14/10/2022 : 137968 km | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | | | | |
| 07/11/2026 | | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | | | | |
| Contrôle technique périodique | | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : | S013C026 | | | |
| (9)RAISON SOCIALE : | SARL CONTROLE DU GARLABAN | | | |
| (3) COORDONNÉES : | 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98 | | | |
| (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : | 013C0416 | | | |
| SIGNATURE : | | | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | |
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation | | |
| EF-631-MJ (F) | 25/07/2017 | 26/09/2016 | | |
| Marque | Désignation commerciale | | | |
| CITROEN | C4 PICASSO | | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre | | |
| VF73DBHZMGJ645382 | M1 | VP | | |
| Type / CNIT | Energie | | | |
| M10CTRVP029J194 | GO | | | |
| Document(s) présenté(s) | | | | |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | | | |
| (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ | | | | |
| 184733 | | | | |
| INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | | | | |
| PROCÈS-VERBAL N° : | DATE : | | | |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | | | | |
| MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | | |
| | AVANT | | ARRIERE | |
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | -0.4 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | 0 % | | 4 % | |
| Forces verticales : | 847 daN | | 560 daN | |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage : | 336 daN | 326 daN | 187 daN | 199 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 3 % | | 7 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 336 daN | 326 daN | 187 daN | 199 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : | 74 % | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 25 % | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | |
| Opacité des fumées(0.51 m-1) | C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 | | | |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : | -1.6 % | | -0.8 % | |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : | -3.7 % | | -3.0 % | |

EF-631-MJ

CT:07/11/2026

N° D'AGRÈMENT : S013C026

N° SÉRIE : VF73DBHZMGJ645382

N° D'IMPRIMÉ : C63701176

S013C026

24235575

XXXXXXXXXX