



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64362642

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	02/12/2024	24236330			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AR 4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) AVG 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	01/02/2025				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S013C026 (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98				
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 013C1610 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/09/2018 : 132194 km / 11/09/2020 : 167925 km / 10/09/2022 : 187595 km				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
AV-948-LT (F)	25/09/2014	22/06/2010			
Marque	Désignation commerciale				
RENAULT	MEGANE SCENIC				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF1JZ0N0643428718	M1	VP			
Type / CNIT	Energie				
M10RENV000Z208	GO				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
202344					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
AV-948-LT CT:01/02/2025					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1JZ0N0643428718 N° D'IMPRIMÉ : C64362642					
S013C026 S : 01/02/2025 AV-948-LT					
Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse AR 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD					
G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +2.5 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 6 % 11 % Forces verticales : 978 daN 583 daN Frein de service Forces de freinage : 329 daN 329 daN 210 daN 212 daN Déséquilibre (<20%) : 0 % 1 % Forces de freinage (efficacité) : 329 daN 329 daN 210 daN 212 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 69 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 % Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -0.3 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %					