



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64362979

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/12/2024	24236666

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
11/02/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C0416
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CA-846-HA (F)	13/06/2020	30/11/2007
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	CLIO	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR1J0H38794035	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
MRE1112ET972	ES	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
157227

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

<b>CA-846-HA</b>
<b>CT:11/02/2025</b>
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF1BR1J0H38794035
N° D'IMPRIMÉ : C64362979

<b>S013C026</b>
<b>S : 11/02/2025</b>
<b>CA-846-HA</b>

**Défaillances majeures :**  
0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV  
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD

**Défaillances mineures :**  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARG  
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0130

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 15/01/2020 : 133017 km / 03/02/2022 : 149652 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-4.4 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %			3 %	
Forces verticales :		655 daN			441 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	241 daN	224 daN	189 daN			170 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %			11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	241 daN	224 daN	189 daN			170 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	75 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.23 %					
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.05 %					
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.014					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.1 %				+0.8 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.6 %				-2.1 %	