



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63098891

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/01/2025	25237969

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
22/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C1610
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DB-944-NW (F)	20/12/2013	20/12/2013
Marque	Désignation commerciale	
VOLKSWAGEN	TOURAN	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVGZZZ1TZEW050086	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10VWGVDP64C029	ES	
Document(s) présenté(s)	Certificat d'immatriculation	

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
159763

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

DB-944-NW
CT:22/03/2025

N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : WVGZZZ1TZEW050086
N° D'IMPRIMÉ : C63098891

S013C026
S : 22/03/2025
DB-944-NW

Défaillances majeures :
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD

Défaillances mineures :
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse ARD, AR, ARG
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/02/2020 : 93855 km / 07/02/2022 : 127522 km / 05/02/2024 : 153770 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.6 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %			2 %	
Forces verticales :		842 daN			609 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	299 daN	276 daN	210 daN			168 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %			20 %	
Forces de freinage (efficacité) :	299 daN	276 daN	210 daN			168 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	65 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %					
Émissions à l'échappement						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %					
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.05 %					
Lambda (0.97 à 1.03) :	0.994					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.7 %				-2.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.0 %				-1.4 %	