



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

N° D'IMPRIMÉ C 64361960

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique		26/11/2024	24236148		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVD			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVD			
25/01/2025		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/05/2019 : 84079 km / 04/06/2019 : 84725 km / 19/05/2021 : 105280 km / 05/04/2022 : 111426 km / 22/11/2022 : 117010 km / 03/12/2022 : 117018 km / 12/01/2024 : 128634 km / 25/03/2024 : 128906 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT :	S013C026				
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN				
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98				
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT :	013C1610				
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
DY-628-ZK (F)	30/03/2024	04/05/2015			
Marque	Designation commerciale				
PEUGEOT	308				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF3LPHNYHFS027840	M1	VP			
Type / CNIT	Energie				
M10PGTVP0111714	ES				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
134927					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DY-628-ZK					
CT:25/01/2025					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
N° SÉRIE : VF3LPHNYHFS027840					
N° D'IMPRIMÉ : C64361960					
S013C026					
S : 25/01/2025					
DY-628-ZK					
		AVANT			
		G	D	G	D
		Ripage (-8 à +8 m/km) : -2.2 m/km			
		Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		10 %	
		Forces verticales :		473 daN	
		Frein de service			
		Forces de freinage : 283 daN 234 daN 165 daN 158 daN			
		Déséquilibre (<20%) : 18 % 5 %			
		Forces de freinage (efficacité) : 283 daN 234 daN 165 daN 158 daN			
		Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 %			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %			
		Émissions à l'échappement			
		CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.994			
		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.7 %		-0.5 %	
		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.2 %		-0.1 %	