



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64068615

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/12/2024	24237047

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
22/02/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 083F1066
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EM-078-RB (F)	18/05/2018	22/05/2017
Marque	Désignation commerciale	
VOLKSWAGEN	TOURAN	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVGZZZ1TZW093341	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10VWGVPP06B965	ES	
Document(s) présenté(s)	Certificat d'immatriculation	

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
198511

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

EM-078-RB
CT:22/02/2025
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : WVGZZZ1TZW093341
N° D'IMPRIMÉ : C64068615

S013C026
S : 22/02/2025
EM-078-RB

Défaillances majeures :
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé ARD, ARG

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/05/2021 : 113170 km / 17/05/2023 : 159848 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-4.8 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		5 %			9 %	
Forces verticales :		846 daN			666 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	269 daN	277 daN	213 daN			207 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		3 %			3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	269 daN	277 daN	213 daN			207 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	63 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	25 %					
Émissions à l'échappement						
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %					
CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0.05 %					
Lambda (0.97 à 1.03) :	0.995					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.1 %				-2.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :					-3.8 %	