



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64070748

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	15/01/2025	25237638				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute AVD 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1498  <b>Défaillances mineures :</b> 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 26/11/2021 : 70885 km / 03/12/2021 : 71420 km / 27/12/2022 : 92499 km / 14/11/2023 : 107682 km / 18/12/2023 : 109747 km / 28/10/2024 : 126089 km					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
14/03/2025						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN						
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 013C1474						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
ES-886-KF (F)	30/11/2017	30/11/2017				
Marque	Désignation commerciale					
RENAULT	KANGOO					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
VF1FW51J159730272	N1	CTTE				
Type / CNIT	Energie					
N10RENCT533H344	GO					
Document(s) présenté(s)						
Certificat d'immatriculation						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
126351						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
<b>ES-886-KF</b> <b>CT:14/03/2025</b>						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
N° SÉRIE : VF1FW51J159730272						
N° D'IMPRIMÉ : C64070748						
S013C026 S : 14/03/2025 ES-886-KF						
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>						
	<b>G</b>	<b>AVANT</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>ARRIERE</b>	<b>D</b>
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		-2.4 m/km				
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		18 %			16 %	
<b>Forces verticales</b> :		842 daN			674 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	302 daN		299 daN	234 daN		219 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %			7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	302 daN		299 daN	234 daN		219 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	69 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %					-1.1 %