



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64362072

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL							
Contrôle technique périodique	28/11/2024	24236260							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ								
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>Défaillances mineures :</b> 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD								
27/01/2025	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 14/02/2022 : 71044 km / 07/02/2024 : 118281 km								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE									
Contre-visite									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE									
N° D'AGRÈMENT : S013C026									
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN									
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98									
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR									
N° D'AGRÈMENT : 013C0364									
SIGNATURE :									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE									
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation							
EV-616-BF (F)	06/01/2019	15/02/2018							
Marque	Désignation commerciale								
CITROEN	C3 AIRCROSS								
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre							
VF72RHNZBJ4147082	M1	VP							
Type / CNIT	Energie								
M10CTRV064N272	ES								
Document(s) présenté(s)									
Certificat d'immatriculation									
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES								
129859									
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE									
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :								
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :									
<b>EV-616-BF</b> <b>CT:27/01/2025</b>									
N° D'AGRÈMENT : S013C026									
N° SÉRIE : VF72RHNZBJ4147082									
N° D'IMPRIMÉ : C64362072									
S013C026 S : 27/01/2025 EV-616-BF									
		<b>AVANT</b>				<b>ARRIERE</b>			
		<b>G</b>		<b>D</b>		<b>G</b>		<b>D</b>	
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :				-12.1 m/km					
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		1 %				17 %			
<b>Forces verticales</b> :		784 daN				511 daN			
<b>Frein de service</b>									
Forces de freinage :		267 daN		263 daN		200 daN		167 daN	
Déséquilibre (<20%) :		2 %				17 %			
Forces de freinage (efficacité) :		267 daN		263 daN		200 daN		167 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		69 %							
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :		24 %							
<b>Émissions à l'échappement</b>									
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.06 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.07 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 0.991	
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.0 %				-1.1 %			
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :		-0.9 %				-0.3 %			