



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64362708

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	04/12/2024	24236396					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Favorable	<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	03/12/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT :	S013C026						
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN						
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 083F1066  SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
FW-597-FD (F)	08/05/2024	30/12/2020					
Marque	Désignation commerciale						
PEUGEOT	208						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VR3UPMHDL5029698	M1	VP					
Type / CNIT	Energie						
M10PGTVP0994762	ES						
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
33027							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
<b>FW-597-FD</b> <b>CT:03/12/2026</b>							
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VR3UPMHDL5029698 N° D'IMPRIMÉ : C64362708							
S013C026 A : 03/12/2026 FW-597-FD							
				<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>			
				<b>AVANT</b>			
				<b>ARRIERE</b>			
				<b>G</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>D</b>
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>				-2.8 m/km			
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>				3 %		7 %	
<b>Forces verticales :</b>				666 daN		421 daN	
<b>Frein de service</b>							
Forces de freinage :				246 daN	234 daN	176 daN	161 daN
Déséquilibre (<20%) :				5 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :				246 daN	234 daN	176 daN	161 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :				75 %			
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</b>				24 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>							
CO ralenti (≤0.3 %) :				0 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :				0 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :				0.994			
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>				-0.8 %		-1.0 %	