



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63099253

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/02/2025	25238331

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
03/04/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	083F1066
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AP-723-VZ (F)	27/06/2011	06/04/2010
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	MEGANE SCENIC	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1JZ0BB643085737	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10RENV0007191	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
255512

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

**AP-723-VZ**  
**CT:03/04/2025**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : VF1JZ0BB643085737  
N° D'IMPRIMÉ : C63099253

**S013C026**  
**S : 03/04/2025**  
**AP-723-VZ**

**Défaillances majeures :**  
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**  
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C  
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR  
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD  
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARG  
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD  
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 20/06/2020 : 182133 km / 15/06/2022 : 219849 km / 22/06/2024 : 248709 km / 05/08/2024 : 250888 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.4 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		0 %		0 %
Forces verticales :		918 daN		670 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	318 daN	331 daN	244 daN	216 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		4 %		12 %
Forces de freinage (efficacité) :	318 daN	331 daN	244 daN	216 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	69 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	23 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées(0.85 m-1)	C2:1.66 m-1	C3:1.54 m-1	C4:1.48 m-1	Moyenne:1.56 m-1
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.2 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.4 %		-3.5 %	