



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64068485

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/12/2024	24236918

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
17/02/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C0416
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DK-024-BQ (F)	15/09/2014	28/12/2006
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	107	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3PNCFAC88117603	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
MPE1012SK162	ES	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
106692

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

<b>DK-024-BQ</b>
<b>CT:17/02/2025</b>
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF3PNCFAC88117603
N° D'IMPRIMÉ : C64068485

<b>S013C026</b>
<b>S : 17/02/2025</b>
<b>DK-024-BQ</b>

**Défaillances majeures :**  
5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD  
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD  
6.1.1.d.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure du berceau AV  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 15/05/2020 : 80533 km / 10/03/2023 : 93595 km / 24/01/2024 : 99878 km / 23/03/2024 : 101293 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.4 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		4 %		0 %
Forces verticales :		535 daN		352 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	194 daN	196 daN	151 daN	142 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		2 %		6 %
Forces de freinage (efficacité) :	194 daN	196 daN	151 daN	142 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) : 77 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 25 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0 %	CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021		
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 %				-0.7 %