



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64362808

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/12/2024	24236495

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
05/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C1474
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DM-078-TF (F)	30/10/2019	28/02/2014
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	308	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3LB9HCGDS210106	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10PGTVP011N542	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
155018

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**DM-078-TF**  
**CT:05/12/2026**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : VF3LB9HCGDS210106  
N° D'IMPRIMÉ : C64362808

S013C026  
24236495  
XXXXXXXXXX

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, AVD  
6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré C

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 30/09/2019 : 82992 km / 08/12/2021 : 101252 km / 07/12/2023 : 137863 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	G	AVANT	D	ARRIERE	
Ripage (-8 à +8 m/km) :					
		G	D	G	D
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :					
Forces verticales :					
Frein de service					
Forces de freinage :	304 daN	302 daN	188 daN		169 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		1 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	304 daN	302 daN	188 daN		169 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	73 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	24 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.1 %		-0.8 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.9 %		+0.9 %		