



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64068391

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/12/2024	24236825

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
16/02/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C1610
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation
EA-839-PS (F) 08/02/2023 21/03/2016
Marque Désignation commerciale
CITROEN C4
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF7NCBHY6FY564920 M1 VP
Type / CNIT Energie
M10CTRVP016J886 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
182629

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**EA-839-PS**  
**CT:16/02/2025**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : VF7NCBHY6FY564920  
N° D'IMPRIMÉ : C64068391

S013C026  
24236825  
XXXXXXXXXX

**Défaillances majeures :**  
4.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueuse AR  
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVD  
5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG

**Défaillances mineures :**  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse  
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD  
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu ARD, ARG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 09/07/2020 : 74179 km / 06/07/2021 : 93123 km / 27/12/2022 : 135454 km / 26/12/2023 : 160810 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.3 m/km				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		9 %			6 %	
Forces verticales :		822 daN			506 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	280 daN	267 daN	179 daN			182 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		5 %			2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	280 daN	267 daN	179 daN			182 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :		68 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :		21 %				
Émissions à l'échappement						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.8 %		-0.7 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %			-4.0 %		