



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63098899

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/01/2025	25237977

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.1.a.7. PHARES : Dispositif manquant ou défaillant AVG

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
22/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S013C026
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 013C0416
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BB-684-FX (F)	22/11/2024	07/10/2010
Marque	Désignation commerciale	
CHATENET	ABSENT	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VMSCH261100003248	L6e	QM
Type / CNIT	Energie	
LCN91L80P020	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

Défaillances mineures :
6.1.1.a.6. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure ou corrosion d'un élément du châssis G, ARD
6.2.1.a.6. CABINE, CARROSSERIE OU CARENAGE : Panneau ou élément endommagé ou mal fixé AV, AVD
6.2.2.a.6. PORTES, POIGNÉES DE PORTE ET AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche détérioré AVG

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ
049119

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
Émissions à l'échappement Opacité des fumées(2.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

BB-684-FX
CT:22/03/2025
N° D'AGRÉMENT : S013C026
N° SÉRIE : VMSCH261100003248
N° D'IMPRIMÉ : C63098899

S013C026
25237977
XXXXXXXXXX