



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 66368868

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/03/2025	25239825

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
19/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 083F1066
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BQ-044-YW (F)	12/06/2023	02/07/2011
Marque	Désignation commerciale	
OPEL	MERIVA	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W0LSH9EG5B4254423	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10PELVP011Y624	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
180216

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**BQ-044-YW**  
**CT:19/05/2025**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : W0LSH9EG5B4254423  
N° D'IMPRIMÉ : C66368868

S013C026  
S : 19/05/2025  
BQ-044-YW

**Défaillances majeures :**  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD  
5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu AVG  
7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule  
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG  
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 25/10/2019 : 160250 km / 08/12/2021 : 161206 km / 15/02/2023 : 102766 km

Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.7 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		6 %		3 %
Forces verticales :		973 daN		578 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	348 daN	325 daN	219 daN	214 daN
Déséquilibre (<20%) :		7 %		3 %
Forces de freinage (efficacité) :	348 daN	325 daN	219 daN	214 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) : 71 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 20 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:4.44 m-1 C2:2.79 m-1				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 %			-4.0 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) : -1.8 %			-2.1 %	