



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64070832

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/01/2025	25237722

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
16/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C0416
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FK-950-XG (F)	24/03/2022	21/04/2009
Marque	Désignation commerciale	
LAND ROVER	RANGE ROVER	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALLSAA649A206446	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
MLD8804BK727	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ
127158

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

FK-950-XG
CT:16/03/2025
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : SALLSAA649A206446
N° D'IMPRIMÉ : C64070832

S013C026
S : 16/03/2025
FK-950-XG

Défaillances majeures :
 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD
 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueux AR
 5.1.3.a.2. ROULEMENT : Jeu ou bruit excessif AVG
 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

Défaillances mineures :
 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD
 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/10/2021 : 99449 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.4 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		36 %	
Forces verticales :	1269 daN		1228 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	495 daN	520 daN	567 daN	535 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %		6 %
Forces de freinage (efficacité) :	495 daN	520 daN	567 daN	535 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	84 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	48 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.53 m-1)	C1:0.12 m-1	C2:<0.1 m-1		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.2 %		-2.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.2 %		+0.1 %	