



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64254144

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/03/2025	25239321

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
05/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	083F1066
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CS-641-ZC (F)	05/09/2022	18/04/2013
Marque	Désignation commerciale	
CITROEN	C3	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SCZMZ0DW534584	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10CTRV004W973	ES	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
104974

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

CS-641-ZC
CT:05/05/2025
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF7SCZMZ0DW534584
N° D'IMPRIMÉ : C64254144

S013C026
25239321
XXXXXXXXXX

Défaillances majeures :
 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G
 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable AVG
 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD
 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD
 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR

Défaillances mineures :
 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD
 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD
 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR
 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G, AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
 27/04/2019 : 62118 km / 23/04/2021 : 77572 km / 26/04/2021 : 77587 km / 21/07/2022 : 87525 km / 02/09/2022 : 87531 km / 25/04/2024 : 98674 km / 17/02/2025 : 104968 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+3.4 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %			34 %	
Forces verticales :		619 daN			369 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	246 daN	239 daN	140 daN		156 daN	
Déséquilibre (<20%) :		3 %			11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	246 daN	239 daN	140 daN		156 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	79 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %					
Émissions à l'échappement						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.14 %					
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.13 %					
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.025					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-3.9 %				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-2.0 %			-2.0 %	