

# **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

#### Exemplaire conservé par le centre

# N° D'IMPRIMÉ C 66369203

**NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 25240159 Contrôle technique périodique 28/03/2025 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 5.2.3.d.2. PNEU: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 27/05/2025 Défaillances mineures : NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour Contre-visite

### IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

#### (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0416 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays			de 1ère mise n circulation	
CH-487-GL (F)	11/06/2019 0		1/07/2012	
Marque	Désignation commerciale			
SEAT	EXEO ST			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie intern		gorie internatio	onale Genre	
VSSZZZ3RZCR012396		M1	VP )	
Type / CNIT		Energie		
M10SETVP001R264			GO	
Document(s) présenté(s)				
			-	

légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AR

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 02/06/2018: 75255 km / 07/06/2019: 89259 km / 14/06/2021: 130686 km /

13/06/2023 : 169493 km

## (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 206116

Certificat d'immatriculation

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C66369203

CH-487-GL CT:27/05/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · VSSZZZZRZCR012396

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 27/05/2025 CH-487-GL

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CO	ORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G G D -0.8 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 0 % 7 %

941 daN 659 daN Forces verticales :

Frein de service

246 daN 351 daN 324 daN 255 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 8 % Forces de freinage (efficacité) : 351 daN 324 daN 255 daN 246 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 73 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.52 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %-4.0 %