



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 66369275

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/04/2025	25240231

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
31/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C1474
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DK-974-VR (F)	06/03/2019	09/10/2014
Marque	Désignation commerciale	
AUDI	A1 SPORTBACK	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WAUZZZ8X3EB145609	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10AUDVP008J970	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
149019

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

**DK-974-VR**  
**CT:31/05/2025**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : WAUZZZ8X3EB145609  
N° D'IMPRIMÉ : C66369275

**S013C026**  
**S : 31/05/2025**  
**DK-974-VR**

**Défaillances majeures :**  
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 19/11/2018 : 51367 km / 23/11/2020 : 82515 km / 27/12/2022 : 118424 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		-0.1 m/km		
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		10 %		22 %
<b>Forces verticales</b> :		796 daN		463 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	291 daN	293 daN	177 daN	172 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %		3 %
Forces de freinage (efficacité) :	291 daN	293 daN	177 daN	172 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	74 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.8 %	-1.1 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :		+0.5 %	+0.1 %	