



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 66369036

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>		<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>	
Contrôle technique périodique		25/03/2025		25239992	
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>			
Défavorable pour défaillances majeures		<p><b>Défaillances majeures :</b></p> <p>4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD</p> <p>6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement</p> <p>8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important</p> <p>Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0733 P0734 P0736</p> <p>8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p><b>Défaillances mineures :</b></p> <p>1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD</p> <p>5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG</p>			
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>					
24/05/2025					
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>					
Contre-visite					
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>					
N° D'AGRÈMENT : 083F1066					
SIGNATURE :					
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FQ-203-YB (F)		04/07/2022		26/06/2020	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		EXPERT			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF3VFEHZ8L7035968		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
N10PGTCT0772294		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
<b>(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>					
168259					
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<p><b>FQ-203-YB</b></p> <p><b>CT:24/05/2025</b></p>					
N° D'AGRÈMENT : S013C026		S013C026			
N° SÉRIE : VF3VFEHZ8L7035968		S : 24/05/2025			
N° D'IMPRIMÉ : C66369036		FQ-203-YB			
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>					
	<b>G</b>	<b>AVANT</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>ARRIERE</b>
					<b>D</b>
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>		+4.8 m/km			
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>		3 %			0 %
<b>Forces verticales :</b>		1174 daN			710 daN
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	376 daN		349 daN	223 daN	203 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %			9 %
Forces de freinage (efficacité) :	376 daN		349 daN	223 daN	203 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	61 %				
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</b>	21 %				
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>	-2.0 %				
<b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</b>	-3.4 %		-1.1 %		