



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 66367343

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	02/04/2025	25240299				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG 5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, ARD, AVD, ARG 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG 4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation ARD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AR 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 09/12/2021 : 80551 km / 05/08/2022 : 85834 km / 21/08/2024 : 128917 km					
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN						
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 083F1066						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
FN-877-BL (F)	10/09/2022	05/06/2012				
Marque	Désignation commerciale					
CITROEN	DS4					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
VF7NX5FU8CY553034	M1	VP				
Type / CNIT	Energie					
M10CTRVP000R946	ES					
Document(s) présenté(s)						
Certificat d'immatriculation						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
142423						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
<b>FN-877-BL</b> <b>CT:01/06/2025</b>						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
N° SÉRIE : VF7NX5FU8CY553034						
N° D'IMPRIMÉ : C66367343						
S013C026 S : 01/06/2025 FN-877-BL						
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>						
	<b>G</b>	<b>AVANT</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>ARRIERE</b>	<b>D</b>
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		-2.8 m/km				
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		1 %			3 %	
<b>Forces verticales</b> :		905 daN			508 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	349 daN		323 daN	199 daN		198 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %			1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	349 daN		323 daN	199 daN		198 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	75 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.50 %					
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.25 %					
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.013					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %		-1.0 %			
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.3 %		-2.1 %			